



Bericht für den Gast



Besondere Orte – Umweltforum

(© BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH)

Besondere Orte – Umweltforum

Anschrift

Pufendorfstr. 11
10249 Berlin

Kontaktdaten

Tel. (Anfragetelefon): 030 / 5268021-200
Fax: 030 / 5268021-111
E-Mail: info@besondere-orte.com
Web: www.besondere-orte.com



Prüfergebnis

Das **Umweltforum** wurde am 07.09.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2017 bis Oktober 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis







|   |  |  |  |  | Bemerkungen |
|---|---|---|---|--|---|
| Teilergebnisse: | | | | | |
| Eingang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Foyer EG / Empfang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Großer Saal EG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aufzug | ✓ | ✓ | ✓ | - | Höhe der Befehlsgeber 105 cm bis 130 cm |
| Galerie im Großen Saal, Foyer und Seminarraum 1.OG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (UG) | ✓ | - | - | - | u. a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 37 cm x 70 cm, rechts 77 cm x 70 cm, rechts kein Haltegriff |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Das Umweltforum hat keinen eigenen Parkplatz. Öffentliche Parkplätze befinden sich im Nahbereich vor dem Umweltforum.
- Die nächstgelegene Haltestelle ist: Platz der Vereinten Nationen (Tram, Bus).
- Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos, entweder über eine Karusselltür oder alternativ über eine zweiflügelige Tür (Türschwelle von 2 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 109 cm x 139 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm. Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet (Höhe der Befehlsgeber: 105 cm bis 130 cm).
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit.
- Die Empfangstresen sind 79 cm hoch und die Cateringtresen 110 cm. Alternativ gibt es mobile Tresen für Empfang, Catering etc. mit 76 bzw. 102 cm Höhe.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 37 cm x 70 cm,
 - rechts neben dem WC 77 cm x 70 cm.
- Linksseitig ist ein hochklappbarer Haltegriffe am WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm erfolgt kein optisch wahrnehmbares Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden. Auf Anfrage kann jedoch für Veranstaltungen extern eine FM-Anlage angemietet werden (nach Verfügbarkeit).

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Die Eingangstür ist eine Karusselltür, alternativ kann eine zweiflügelige Tür genutzt werden.
- Darüber hinaus sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Räume, Wege, Treppen und der Aufzug sind hell ausgeleuchtet.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet und die Bedienelemente sind taktil erfassbar.



- Die Treppen haben beidseitig Handläufe und weisen keine kontrastierenden Kanten auf.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Umweltforums sind von außen nicht klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).